

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS


UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

- 1.- Suministro de concreto MR=40
kg/cm2



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS


UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

2.- Malla electrosoldada 6x6-08/08
ambos lechos



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS

UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX



CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

3.-

Silletas de plástico de 5 cm,
para piso de 20 cm. de espesor



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS



UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

- 4.- Silletas de plástico de 15 cm,
para piso de 20 cm. de espesor



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS

UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

- 5.- Colocación de piso de concreto, incluye cimbra en redilas, colado, vibrado, floteado, acabado pulido o rayado y corte de juntas.



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS

UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

6.-

Junta de construcción con varilla lisa de 3/4" a 60 cm y camisa de un lado con tubo de 1 1/4" de 12.5 cm. de largo



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS
UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX
CONTRATO: OC 17493
PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

7.- Cimbra en redilas para piso



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS



UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

8.- Corte de juntas en pisos



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS



UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

9.- Junta fexpan



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS


UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

10.- Curado de concreto



REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS

UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX

CONTRATO: OC 17493

PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

11.-
Relleno de juntas cortadas con
EUCO 700 epóxico semi-rígido
de dos componentes y arena
sílica

REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS:

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 12

OBRA: AMPLIACION NAVE GIS
UBICACION: Eje 114 Núm. 285 San Luis Potosí, SLP MX
CONTRATO: OC 17493
PERIODO: 28-ago-24 AL 09-sep-24

PAVIMENTO HIDRAULICO

12.-
Relleno de juntas de Fexpan
EUCO 700 epóxico semi-rígido
de dos componentes y arena
sílica

REVISO y AUTORIZO:

ELABORO:

Vo. Bo.:

Christian M. Ayala Sandoval
Supervisión GIS:

Cesar Eduardo Cárdenas Rodríguez
Responsable Contratista:

Ixchel Francisco Vargas Amaro
Autorizó GIS: